

Ref : DMA/AIFI/97/C 952

Date: 17/10/2018

Dear Captain
Good Day,

Please find the attached Iranian Notices to Mariners No. **S.16/2018** , **S.18/2018** and **S.19/2018** regarding

“ Position of SAHAR2 Drill Platform in Salman Oilfield ” ,
“ Establishment of South Cardinal Buoy on Wreck Mooera ” and
“ Establishment of East Cardinal Buoy on Wreck Lishen Pride ”

which were received through P.M.O. for your kind information and further action as necessary .

You are requested to confirm receipt , discuss the contents in the next consolidated meeting on board and keep a copy in DA-11 file.

Best Regards,

Capt. A. Amini
Accident Investigation / Fleet Inspection Expert
Department of Maritime Affairs
ROD Ship Management Co.
Dept. Tel No. : +98-21-26100357
Dept. Fax No.: +98-21-26100356
Direct Tel No.: +98-21-23843207

Please reply to dma@sealeaders.com

(Note: This e-mail has been sent as BCC <blind carbon copy to : All R.O.D.-SMC Vessels, to eliminate the lengthy list that would result if this e-mail is printed)



وزارت راه و شهرسازی
Ministry of Roads and Urban Development
سازمان بنادر و دریانوردی
Ports and Maritime Organization

Date: 14/10/2018

اعلامیه دریایی بنادر جنوبی شماره: ۱۸/۲۰۱۸
Iranian Notice to Mariners No. S. 19/2018

۹۷/۰۷/۲۲:۴

ت: نصب بویه کاردینال شرقی بر روی مغروقه لیسن پراید در خور موسی

به به جابه‌جایی بویه مغروقه لیسن پراید، مشخصات بویه مذکور در اعلامیه دریایی بنادر جنوبی به شماره ۱۰/۲۰۱۸-۰۳/۲۲
۸۹/۰۶/۲۲ ابطال و مشخصات جدید اعلام می‌گردد.

لاصت: بویه کاردینال شرقی

مات جغرافیایی بویه: 29-54.52N 049-07.38E

برآغ: ۳ چشمک سریع در هر ۱۰ ثانیه

رانی: ۷ مایل دریایی

ت بالاسری: دو مخروط عمودی با قاعده مشترک

علامت از سطح دریا: ۴ متر

بدنه: Pillar

مایل تقییر پذیر: ۱۲۸ چاپ ادیمرالتی انگلیسی (INT 7298)

: مبنای موقعیت اعلام شده بر اساس WGS84 می‌باشد.

Subject: Establishment of East Cardinal Buoy on Wreck Lishen Pride

NAVAREA IX 19/18
IRAN, PERSIAN GULF.
KHOWR-E MUSA, KHUZESTAN PROVINCE.
CHART BA 1268 (INT 7298).

1. PILLAR EAST CARDINAL BUOY 29-54.52N 049-07.38E Q(3) 10 SEC 4 METRES 7M ESTABLISHED ON WRECK LISHEN PRIDE.
2. CANCEL IN NAVAREA IX 03/10.

Note: The positions are based on World Geodetic System 1984 Datum (WGS 84).

A.R. Khojasteh
Director General of Maritime Safety and
Marine Environment Protection

علیرضا خجسته
مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی

بروزتان محترم درخواست می‌گردد هرگونه خبر برای دریانوردی و تغییرات در علائم کمک ناوبری را به اداره ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس زیر اعلام نمایند
میدان ونک بزرگراه شهید مطهری، بعد از چهار راه جهان کودک، انتهای خیابان شهیدی، پلاک ۱-۱، تلفن: ۸۴۹۳۳۷۱۷ (+۹۸۲۱)، فاکس: ۸۴۹۳۳۷۱۰ (+۹۸۲۱)

پست الکترونیکی: akrostami@pmo.ir or gchrahimi@pmo.ir

Mariners are requested to inform any new or suspected dangers / changes or defects in aids to navigation to Safety of Navigation Dept. of Ports and Maritime Organization.

Address: No. 1, Shabidi Street, Shabid Highway Expressway, Vanak Square, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 84932717 Fax: (+9821) 84932198
E-mail: akrostami@pmo.ir or gchrahimi@pmo.ir



وزارت راه و شهرسازی
Ministry of Roads and Urban Development

سازمان بنادر و دریانوردی

Ports and Maritime Organization

Date: 13/10/2018

اعلامیه دریایی بنادر جنوبی شماره ۱۸/۲۰۱۸

یخ: ۹۷/۰۷/۲۱

Iranian Notice to Mariners No. S. 18/2018

و ع: نصب بویه کاردینال جنوبی بر روی مفروقه مویرا

و چه به جابه‌جایی بویه مفروقه مویرا، اعلامیه دریایی بنادر جنوبی به شماره ۱۸/۲۰۱۸ مورخ ۹۴/۰۷/۲۱ ابطال و
تصات جدید اعلام می‌گردد.

مفروقه: مویرا

بیت مفروقه: خور موسی استان خوزستان

علامت: بویه کاردینال جنوبی

تصات جغرافیایی بویه: 29-54.00N 049-07.20E

چراغ: ۶ چشمک سریع و یک چشمک طولانی در هر ۱۵ ثانیه

نورانی: ۷ مایل دریایی

مت بالاسری: دو مخروط به سمت پایین

اعلامت از سطح دریا: ۴ متر

ل بنده: Pillar

مهای تأیید پذیر: ۱۲۶۸ چاپ آدمیرالنتی انگلیسی (INT 7298)

نه: مبنای موقعیت اعلام شده بر اساس WGS84 می‌باشد.

Subject: Establishment of South Cardinal Buoy on Wreck Moopera

NAVAREA IX 18/18

IRAN, PERSIAN GULF.

KHOWR-E MUSA, KHUZESTAN PROVINCE.

CHART BA 1268 (INT 7298).

1. PILLAR SOUTH CARDINAL BUOY 29-54.00N 049-07.20E Q(6)+LF 15SEC 4 METRES 7M ESTABLISHED ON WRECK MOOPERA.
2. CANCEL NAVAREA IX 18/15.

Note: The positions are based on World Geodetic System 1984 Datum (WGS 84).

A.R. Khojasteh
Director General of Maritime Safety and
Marine Environment Protection

علیرضا خجسته
مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی

بنادرمان مستترم در خواست می‌گردد هرگونه خطر برای دریانوردی و کشتیران هر علامت کمک ناوبری را به کاره ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس زیر اعلام نمایند:
ن. میدان ولیک، بزرگراه شهید مطهری، بعد از چهار راه جهان کوهک، انتهای خیابان شهیدی، پلاک ۱-۱ تلفن: ۸۴۳۳۳۱۷ (۰۹۸۲۱) - ۸۴۳۳۳۱۹ (۰۹۸۲۱) -
پست الکترونیکی: gchrahimi@pmo.ir or akrostami@pmo.ir

Mariners are requested to inform any new or suspected dangers /changes or defects in aids to navigation to Safety of Navigation Dept. of the
Ports and Maritime Organization.

Address: No. 1, Shabadi Street, Shahid Haghani Expressway, Vanak Square, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 84932717 Fax: (+9821) 84932190

E-mail: akrostami@pmo.ir or gchrahimi@pmo.ir



وزارت راه و شهرسازی
Ministry of Roads and Urban Development
سازمان بنادر و دریانوردی
Ports and Maritime Organization

Date: 09/10/2018

اعلامیه دربارۀ سمارد جنوبی شماره ۱۶۳۰۱۸

تاریخ: ۱۷/۰۹/۱۷

Iranian Notice to Mariners No. S. 16/2018**نوع: موقعیت سکوی حفاری سحر ۲ در میدان نفتی سلمان در استان هرمزگان**

سازۀ: سکوی حفاری سحر ۲

ل استقرار: میدان نفتی سلمان، استان هرمزگان

نمات جغرافیایی: 25-32.52N 053-09.00E

شبه دریانوردان محترم درخواست می‌گردد با احتیاط کامل از محدوده سکوی فوق عبور نمایند.

بهای تأخیر پذیر: ۲۸۸۷ (INT 7232) چاپ آدیرانس انگلیس

نم: مینای موقعیت اعلام شده بر اساس WGS84 می‌باشد.

Subject: Position of Sahar2 Drill Platform in Salman Oilfield

NAVAREA IX 16/18

IRAN, PERSIAN GULF.

SALMAN OILFIELD, HORMOZGAN PROVINCE.

CHART BA 2887 (INT 7232).

POSITION OF SAHAR2 DRILL PLATFORM 25-32.52N 053-09.00E.

WIDE BERTH REQUESTED.

Note: The positions are based on World Geodetic System 1984 Datum (WGS 84).

A.R. Khojasteh
Director General of Maritime Safety and
Marine Environment Protection

علیرضا خجسته

مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی

۷۱۸

دریانوردان محترم درخواست می‌گردد هرگونه خطر برای دریانوردی و تغییرات در علائم کمک ناوبری را به اداره ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس زیر اعلام نمایند:
ان، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان شهیدی، پلاک ۱-تلفن: ۸۴۹۳۳۷۱۷ (+۹۸۲۱) - فاکس: ۸۴۹۳۳۱۹۰ (+۹۸۲۱)

پست الکترونیکی: akrestami@pmo.ir or ecrahimi@pmo.ir

Mariners are requested to inform any new or suspected dangers /changes or defects in aids to navigation to Safety of Navigation Dept. of the Ports and Maritime Organization.

Address: No. 1, Shabibi Street, Shabid Haghani Expressway, Vazeh Square, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 84932717 Fax: (+9821) 84932190

E-mail: akrestami@pmo.ir or ecrahimi@pmo.ir<https://www.pmo.ir/fa/safetyandincidents/noticeptomariners><https://www.pmo.ir/en/safetyandincidents/noticeptomariners>